



Racibórz dnia 11.07.2014r.

Nr sprawy : ZP/4/2014

Uczestnicy postępowania

Dot: przetargu nieograniczonego - „Budowa przedsięwzięcia pn. „Blżej sportu” budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu- dokończenie.

Zgodnie z art.38 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz.U z 2013r poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014r poz. 423 z późniejszymi zmianami.) udzielamy odpowiedzi na zadane pytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego j.w.

Pytanie nr 1

W trakcie oględzin stwierdzono szereg spękań posadzki betonowej. Czy Zamawiający przewidział naprawę tego elementu oraz w jaki sposób oczekuje tej naprawy. Proszę o podanie technologii i przedmiaru do wyceny.

Odpowiedź

Posadzka objęta jest gwarancją udzieloną przez Podwykonawcę, więc Zamawiający w ramach zawartej umowy wyegzekwuje wyeliminowanie powstałych rys skurczowych betonu poprzez wypełnienie ich żywicami iniekcyjnymi.

Pytanie nr 2

W trakcie oględzin stwierdzono zawilgocenie ścian w części socjalnej wraz ze ścianą szczytową. Czy Zamawiający przewidział w jaki sposób należy tą ścianę osuszyć i w jaki sposób należy te ściany naprawić?

Odpowiedź

Zawilgocenie ścian w części socjalnej spowodowane jest wodą opadową w związku z brakiem części pokrycia dachowego. Przewiduje się naturalne ustąpienie zawilgocenia po ułożeniu pokrycia dachu. W przypadku nie osiągnięcia pozytywnego wyniku Zamawiający podejmie stosowne działania na etapie realizacji.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający przeprowadził pomiary równości posadzki i czy dysponuje takimi pomiarami. Ma to bezpośredni wpływ na koszt wykonania nawierzchni PU?



Odpowiedź

Pomiary odchyłek posadzki przeprowadzone zostały losowo w kilkunastu miejscach przy użyciu łaty długości 3m. odchyłki nie przekraczały 5mm.

Pytanie nr 4

W jaki sposób Zamawiający oczekuje naprawy konstrukcji drewnianej. W jaki sposób i jakimi preparatami ma się odbyć naprawa? Jedyne informacje to „naprawa 1 kpl.”.

Odpowiedź

Naprawa polega na dodatkowej impregnacji dźwigarów drewnianych, które były narażone na długotrwałe działanie warunków atmosferycznych wskutek braku części pokrycia dachowego. Informacja w przedmiarze „naprawa 1 kpl” dotyczy 4.110,9 m² konstrukcji drewnianej dachu. Dźwigary te zabezpieczone były przez producenta środkiem Hartzlai Decor bezbarwny. Należy zatem użyć równoważny środek do impregnacji drewna ochronno-dekoracyjny na zewnątrz o zwiększonej trwałości, zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi oraz biologicznymi, nie wchodzący w reakcję z dotychczasową powłoką oraz nie powodujący żadnych plam i odbarwień na powierzchni drewna.